



PARKER ENGINEERING CO., LTD.

Item	Model		Sealing		Pulley Out Dia.	
	Model	Material	Material	Sealing	Top Side	Bottom Side
Air Volume	100	cc/min	100	cc/min	425-4	425-4
Static Press.	0.1	MPa	0.1	MPa	409-4	409-4
Resolution	0.1	mm	0.1	mm	Bell	
Motor	50	W	50	W	Size	40-1500
Mfg. No.	20022		20022		Defect	0.2 mm
Date of Mfg.	2012.1		2012.1		Tension	5.0 kg

TANIYAMA CO., LTD.

ファンメンテナンスについて

回転体に異物が付着しますと、動力消費が大きくなります。省エネの為に定期的な清掃を推奨致します。点検・清掃及び修理を御依頼の際は、お手数ですが、「型式」、 「製造番号」を下記へご連絡頂けますようお願い申し上げます。

株式会社 タニヤマ

大阪営業所 大阪府大阪市西区朝本町1-11-7
信濃橋三井ビルディング3階
TEL. 06-6445-3300 FAX. 06-6445-3355

東京営業所 東京都文京区湯島2-3-27 754湯島ビル4階
TEL. 03-5805-6558 FAX. 03-5805-6557
工場 尾崎

Mail: info@tanijama.com





点検口

点検口



点検口

002